

დანართი № 1.1

ზედამხედველი ორგანოს მიერ სამუშაო სივრცეში მომხდარი უბედური შემთხვევის მოკვლევის ოქმი

1. ზოგადი ინფორმაცია

ოქმი №	თარიღი: 09.03.2021 წ.	ოქმის შემდგენი პირი სახელი, გვარი: 3/ნ: ტელ:	უბედური შემთხვევის სახე საშუალო/მძიმე/ფატალური/ მასობრივი საშუალო
2. მოკვლევ ის ჩატარები ს საფუძვე ლი	მოკვლევის ჩატარების საფუძველი: საქართველოს ორგანული კანონი „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ და საქართველოს ოკუპაციური ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2018 წლის 12 სექტემბერის ბრძანება №01-11/ნ „სამუშაო სივრცეში მომხდარი უბედური შემთხვევებისა და პროფესიული დაავადებების აღრიცხვის წესის და ფორმის, მოკვლევის პროცედურებისა და ანგარიშების წესის დამტკიცების თაობაზე“		

3. ინფორმაცია საწარმოს/ორგანიზაციის შესახებ

დამკვეთი შპს „ვარკეთილი დიველოფმენტი“ ს/კ 405323699

იურ. მის: ქ. თბილისი, ვაკის რ/ნი, შესახვევი ყიფშიმე N15, სართული 3

ვაქტ. მის: ქ. თბილისი, სამგორის რ/ნი, მასივი III (ნაკვ. 20/25).

მიწის ნავეთის საკადასტრო კოდი N01.19.20.020.080

დირექტორი:

ქვეაღმნულებული სს „ტრანსმშენი“

ს/კ: 2122274812

ტელ:

მის: ქ. თბილისი, პეტიონის გამზირი 44

საქმიანობის სფერო: მშენებლობა

დაწესებულების ხელმძღვანელი:

4. ინფორმაცია უბედური შემთხვევის შესახებ

უბედური შემთხვევის თარიღი: 28 იანვარი 2021 წ. 14 საათი. 15 წუთი.

უბედური შემთხვევის ფაქტობრივი შედეგი	ქონების დაზიანება	სამუშაო გამომდინარე	პროცესიდან
--------------------------------------	-------------------	------------------------	------------

- გარდაცვალება
 ჯანმრთელობის დაზიანება
 სახიფათო შემთხვევა
 სხვა _____

- შეწობა/შეწობის ნაწილი
 აღჭურვილობა
 ტექნიკური დანადგარი
 სხვა _____

დიახ
არა

4.1 დაშავების ტიპი (თუ დადგენა შესაძლებელია)

- იარა/ნაკაწრი
 ამპუტაცია
 ასფიქსია/მოხრჩობა
 ცხოველის/მწერის ნაკბენი
 დამწვრობა
 თავის ტვინის დახურული ტრამვა/ჰემიტომა
 ტვინის შერყევა

- ღრმობა/დაჭიმულობა
 ელექტროშოკი
 ონფექცია
 მოტეხილობა
 დასხივება
 სხვა:

4.2 სხეულის დაზიანების ლოკაცია (თუ დადგენა შესაძლებელია)

- ზედა კიდური
 ქვედა კიდური
 ხერხემლის სვეტი
 გულ-მკერდი
 ყური
 თვალი
 თითის ფალანგი

- მენჯ-ბარმაყი
 შინაგანი ორგანოები
 სახის მიღამო
 თავის ტვინი
 თავი
 სხვა _____

4.3 დაშავებულ(ებ)ის /გარდაცვლილ(ებ)ის პირადი ინფორმაცია (შენიშვნა: ორზე მეტი დაშავებულის პირადი ინფორმაცია წარმოადგინეთ დანართის სახით)

სახელი:
გვარი:
პ/ნ:
ტელ:
მის: ქ. თბილისი რ. კოლდრუკის N6, ბინა N5
დაბადების თარიღი:
სამუშაო პოზიცია: დამხმარე მუშა

დასაქმების თარიღი: 04. 03. 2020წ
სამუშაო სტაჟი, უბედური შემთხვევის მოხდენამდე: 10 თვე და 24
დღე
სამუსაო დღის რაოდენობა კვირაში 6 დღე
ცვლიანობის ხანგრძლივობა: 8 საათი
სამუშაოზე დაშვებამდე ჩატარებული სამედიცინო შემოწმება
(ასეთის არსებობის შემთხვევაში)
არ წარმოუდგენია

4.4 ინფორმაცია ჩატარებული შესაბამისი ინსტრუქტაჟის/ სწავლების შესახებ

მოკვლევის განხორციელების დროს, ვერ იქნა წარმოდგენილი იშსტრუქტაჟების/სწავლების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია

4.5 მონაცემები ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)
ადმინისტრაციის მიერ არ იქნა წარმოდგენილი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ მონაცემები

5. უბედური შემთხვევის აღწერა

სამუშაო პროცესის აღწერა: ინსპექტორების მიერ მოკვლვის ჩატარების განხორციელებისას დასაქმებულთან და ასევე დაშავებულთან გასაუბრების შედეგად დადგინდა, რომ 2020 წლის 24 ოქტომბერს შპს „ვარკეთილი დიველოფმენტი“ ს/კ 405323699 სამშენებლო ობიექტზე, ქვეყონტრაქტორ კომპანია სს „ტრანსმშენი“ ს/კ: 2122274812 სადაც დასაქმებულია დაშავებული იგი ასრულებდა კოშკურა ამწის საშუალებით სს „ტრანსმშენი“-ს მიერ დაქირავებულ შპს სანდო-ს კუთვნილი ტრაილერიდან ტევითის ჩამოტვირთვის მიზნით ასრულებდა ჩაბმის სამუშაოებს (მეჯამბარის ფუნქციას), მასალების ჩამოტვირთვის დასრულების შემდეგ შპს სანდო-ს ტრაილერი გამოდიოდა უკუსვლით, დაახლოებით 14:20-სთ/ზე, უკუსვლისას ავტომობილი შეეჯახა ობიექტზე შესასვლელ კარებს, სადაც იმყოფებოდა ემზარ ანსიანი, რომელიც იღებდა ქვას რომელიც უშლიდა შესასვლელ კარებს გაღებაში და ავტომობილს ტერიტორიიდან გასვლას, შეჯახებისას მიიღო გულმკერდის არეში დაზიანება და სახის მიღამოში დაზიანება (გაუსკდა წარბი).

6. მოწყობილობა, ხელსაწყო, ინსტრუმენტი, დანადგარი და სხვა, რომელმაც გამოიწვია უბედური შემთხვევა (მწარმოებელი, სახელწოდება, მოდელი, გამოშვების წელი)

ტრაილერი: DAFFTXF105,410 YUK 2008 წ.

მისამბმელი: 99ZD846 KRONE YARIMQOSQU

7. თანდართული მასალა:

ფოტო <input type="checkbox"/>	თვითმხილველთა ჩვენები <input checked="" type="checkbox"/>	სხვა მასალები: <input type="checkbox"/>
ესკიზები <input type="checkbox"/>	სამედიცინო დასკვნები <input type="checkbox"/>	
თვითმხილველები	პირადი ინფორმაცია	კომპანიის დასახელება
	დავით ბაიდოშვილი პ/ნ 01022007399 ტ. 593641067	დამხმარე მუშა
	2. ზურა ნადირაშვილი პ/ნ 01027026902 ტ. 579339379 (სახელი, გვარი, პ/ნ, ტელ.)	სს „ტრანსმშენი“
	3. _____ (სახელი, გვარი, პ/ნ, ტელ.)	

8. უბედურ შემთხვევასთან კავშირში მყოფი პირის ან შემთხვევასთან კავშირში მყოფი პირების (გვარი, სახელი, თანამდებობა, საკონტაქტო მონაცემები) ქმედების აღწერა	

9. უბედური შემთხვევის დროს საწარმოო გარემოს პირობები:
(უზიკური, ქიმიური, ბიოლოგიური, ფსიქოსოციალური ფაქტორები)

ტვირთის დასაწყოების სამუშაოები

10. უბედური შემთხვევის ანალიზი
(უშუალო და არსებითი/სისტემური ფაქტორები):
უშუალო მიზეზი

სამშენებლო მოედანზე სამუშაოების ორგანიზება იმგვარად, რომ უზრუნველყოფილ იქნეს
მშენებლობის და დასაქმებულების უსაფრთხოება.

სისტემური მიზეზი

სამუშაოს არასწორი დაგეგმარება და რისკის შეფასების პროცესის არარსებობა - კომპანიის მხრიდან ობიექტზე სამუშაოების დაწყების წინ
არ განხოციელდა საფრთხეების ინდეტიფიცირება და რისკების შეფასება. შესაბამისად არ იყო განსაზღვრული პრევენციული
დასაქმებულები, არ იყვნენ ინფორმირებული იმ საფრთხეების შესახებ რომელიც არსებობდა მათ მიერ შესასრულებელი სამუშაო
სპეციფიკიდან გამომდინარე. მაგალითად: არ იყო შეფასებული სამშენებლო მოედანზე სატრანსპორტო მოძრაობის საფრთხეები,
ქონდა უკუსვლის სიგნალი, არხდებოდა/არყავდათ მედროშები ტრანსპორტის გადაადგილებისას.

ტრენინგი/ინსტრუქტაჟი/სწავლება - კომპანიის მხრიდან არ იქნა წარმოდგენილი ტრენინგების განხორციელების ჟურნალი.
დასაქმებულები არ ფლობდნენ შესაბამის სრულად არსებული საფრთხეებისა და მარტივი ინტერაქციები საკანონმდებლო ნორმებით
განსაზღვრულ, უსაფრთო სამუშაო პროცედურების შესახებ შესაბამის ინფორმაციას.

კოლექტური დაცვის საშუალებების არქონა- არ იყო განსაზღვრული განსაკუთრებით საშიში ზონა, რომელიც უნდა ყოფილიყო
აღჭურვილი შესაბამისი მაფრთხილებელი ზარიერებითა და ნიშნებით.

პრევენციული ღონისძიებების გატარება სამშენებლო მოედანზე: სამშენებლო მასალების წარჩენებისგან გადატვირთული სამუშაო
სივრცეები და ადგილები;

შეასრულოს დასაქმებულმა ხელმძღვანელის მითითებები, რომელიც არ ეწინააღმდეგება საქართველოს კანონმდებლობას ლეგიტიმურია,
მაგრამ ვინაიდან მშენებლობა მიეკუთვნება განსაკუთრებით მაღალი რისკის სექტორს, კრიტიკულად მნიშვნელოვანია, სამუშაოს
თითოეულ ასპექტზე, სამუშაოს დაწყებამდე ხდებოდეს საფრთხის შეფასება და შესაბამისი ტრენინგის განხორციელება, რომელიც
მოცემულ სიტუაციაში არ იყო სრულფასოვნად განხორციელებული.

აღნიშნული ვითარება შრომის უსაფრთხოების თვალსაზრისით იძლევა საშუალებას დავასკვნათ, რომ კომპანიას შრომის უსაფრთხოების
დაცვისა და პრევენციული ღონისძიებების განხორციელებაში ჰქონდა ნაკლოვანებები, რომელიც ინცინდენტის შემთხვევის დადგომის
თვალსაზრისით ხასიათდება და სისტემურ ხასიათს ატარებს.

11. ზედამხედველი ორგანოს დასკვნა.

შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის წარმომადგენლების მიერ 01-11/ნ ბრძანების შესაბამისად განხორციელებულ ინციდენტის შემთხვევის მოკვლევა ეფუძვნება, დასაქმებულებთან გასაუბრებას.

უშუალო და სისტემური მიზეზების შეფასებისა და ანალიზის საფუძველზე, შეიძლება დავასკვნათ, რომ კომპანიას აქვს სისტემური ხარვეზები შრომის უსაფრთხოების დაცვის თვალსაზრისით, კერძოდ

1. საფრთხის იდენტიფიცირების და რისკის შეფასების პროცესი - მოკვლევის საფუძველზე დადგინდა, რომ კომპანიის მხრიდან არ დაშვებამდე არ განხორციელდა საფრთხეების იდენტიფიცირება.

დარღვეულია საქართველოს ორგანული კანონი „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ მუხლი 6. პუნქტი 1. ქვეპუნქტები „ა“ - „დ“.

2. მაფრთხილებული ბარიერები - სამშენებლო მოედანზე არ იყო განსაზღვრული განსაკუთრებით საშიში ზონა, რომელიც უნდა შემოიფარგლოს მაფრთხილებელი ბარიერით, უსაფრთხოების ნიშნებითა და შესაბამისი წარწერებით („ფრთხილად“, „ვარდნის უსაფრთხოების შესახებ“ მუხლი 1).

3. დამსაქმებელი თავისი კომპეტენციისა და პასუხისმგებლობის ფარგლებში ობიექტის საფრთხიდან გამომდინარე მაქსიმალურად ვერ აკონტროლებს დასაქმებულთა მხრიდან საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესებისა და მოთხოვნების მკაცრად შესრულებას. საქართველოს ორგანული კანონი „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ მუხლი 5.

4. პრევენციული ღონისძიებების გატარება სამშენებლო მოედანზე:

ა) სამშენებლო მასალების ნარჩენებისგან გადატვირთული სამუშაო სივრცეები და ადგილები; საქართველოს ორგანული კანონი „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ მუხლი 5, პუნქტი 10.

5. სამშენებლო მოედანზე სამუშაოები ორგანიზებული უნდა იყოს იმგვარად, რომ უზრუნველყოფილ იქნეს მშენებლობის უსაფრთხოება. საქართველოს მთავრობის დადგენილება №361 2014 წლის 27 მაისი მშენებლობის უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე. მუხლი 2. მუხლი 2.

ყოველივე ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე ვასკვნით, რომ კომპანიაში არ იყო სრულად დანერგილი შრომის საფრთხოების უსაფრთხო სისტემა.

11.1 საკანონმდებლო მოთხოვნებისა და ტექნიკური რეგლამენტების დარღვევა/შეუსრულებლობა, რომელმაც გამოიწვია ინციდენტის შემთხვევა

1) საქართველოს ორგანული კანონი „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“

2) საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის დადგენილება №477 „სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოების მოთხოვნების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“.

3) საქართველოს მთავრობის დადგენილება №361 2014 წლის 27 მაისი მშენებლობის უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე.

11.2 უბედური შემთხვევის მიზეზების აღმოფხვრის ღონისძიებები, ვადა

11.2 უბედური შემთხვევის მიზეზების აღმოფხვრის ღონისძიებები, ვადა.

უბედური შემთხვევის მიზეზების აღმოფხვრის და რეციდივის პრევენციისთვის საჭირო ღონისძიებები და ვალები განსაზღვრულია ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმში.

ხელმოწერა: ქადაგიშვილი გ. ს.

