

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <p>ზედამხედველი ორგანოს მიერ სამუშაო სივრცეში მომხდარი უბედური შემთხვევის მოკვლევის ოქმი</p>   |   |  |   |
| <p>1. ზოგადი ინფორმაცია</p>  |   |  |   |
| ოქმი №   | თარიღი:   | ოქმის შემდგენი პირი<br>სახელი, გვარი:<br><br>3/6:<br>ტელ:  | უბედური შემთხვევის სახე<br>საშუალო/მძიმე/ფატალური/<br>მსობრივი<br><br>მძიმე |
| <p>მოკვლევის ჩატარების საფუძველი: საქართველოს ორგანული კანონი „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ და საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2018 წლის 12 სექტემბერის ბრძანება №01-1.1/6 „სამუშაო სივრცეში მომხდარი უბედური შემთხვევებისა და პროფესიული დაავადებების აღრიცხვის წესის და ფორმის, მოკვლევის პროცედურებისა და ანგარიშების წესის დამტკიცების თაობაზე“</p> |   |  |   |
| <p>2. ინფორმაცია საწარმოს/ორგანიზაციის შესახებ</p> <p>კომიანის დასახელება: (დამკვეთი) სს „თი ბი სი განვი“<br/>(სამუშაოების შემსრულებელი) შპს „დომუს დეველოპმენტ“<br/>ს/კ: 204854595<br/>ტელ: 5<br/>მის: ქ.თბილის,<br/>საქმიანობის სფერო: მშენებლობა<br/>დაწესებულების გენერალური დირექტორი:</p>  |   |  |   |
| <p>4. ინფორმაცია უბედური შემთხვევის შესახებ</p>  |   |  |   |
| <p>უბედური შემთხვევის თარიღი: „5“ თებერვალი 2021 წ. 17 საათი.30 წუთი.</p>  |   |  |   |
| <p>უბედური შემთხვევის ფაქტობრივი შედეგი</p> <p><input type="checkbox"/> გარდაცვალება<br/> <input checked="" type="checkbox"/> ჯანმრთელობის დაზიანება<br/> <input type="checkbox"/> სახიფათო შემთხვევა<br/> <input type="checkbox"/> სხვა _____</p>   | <p>ქონების დაზიანება</p> <p><input type="checkbox"/> შენობა/შენობის ნაწილი<br/> <input type="checkbox"/> აღჭურვილობა<br/> <input type="checkbox"/> ტექნიკური დანადგარი<br/> <input type="checkbox"/> სხვა _____</p> | <p>სამუშაო პროცესიდან გამომდინარე</p> <p>დიას <input checked="" type="checkbox"/><br/>არა <input type="checkbox"/></p> |   |

4.1 დაშავების ტიპი (თუ დადგენა შესაძლებელია)

|  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> იარა/წაკაწრი                          | <input type="checkbox"/> ღრმობა/დაჭიმულობა      |
| <input type="checkbox"/> ამპუტაცია                             | <input type="checkbox"/> ელექტროშოკი            |
| <input type="checkbox"/> ასფიქსია/მოხრიობა                     | <input type="checkbox"/> ინფექცია               |
| <input type="checkbox"/> ცხოველის/მწერის წაკბენი               | <input checked="" type="checkbox"/> მოტკებილობა |
| <input type="checkbox"/> დამწვრობა                             | <input type="checkbox"/> დასხივება              |
| <input type="checkbox"/> თავის ტვინის დახურული ტრამვა/ჰემატომა | <input type="checkbox"/> სხვა:                  |
| <input type="checkbox"/> ტვინის შერყევა                        |   |

4.2 სხეულის დაზიანების ლოკაცია (თუ დადგენა შესაძლებელია)

|  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> ზედა კიდური     | <input checked="" type="checkbox"/> მენჯ-ბარმაყი |
| <input type="checkbox"/> ქვედა კიდური    | <input type="checkbox"/> შინაგანი ორგანოება      |
| <input type="checkbox"/> ხერხემლის სკეტი | <input type="checkbox"/> სახის მიღამო            |
| <input type="checkbox"/> გულ-მკერდი      | <input type="checkbox"/> თავის ტვინი             |
| <input type="checkbox"/> ყური            | <input type="checkbox"/> თავი                    |
| <input type="checkbox"/> თვალი           | <input type="checkbox"/> სხვა                    |
| <input type="checkbox"/> თითოს ფალანგი   |  |

4.3 დაშავებულ(ებ)ის /გარდაცვლილ(ებ)ის პირადი ინფორმაცია

(შენიშვნა: ორზე მეტი დაშავებულის პირადი ინფორმაცია წარმოადგინეთ დაწართის სახით)

|   |   |
|---|---|
| სახელი:<br>გვარი:<br>პ/ნ:<br>ტელ:<br>მის: ქ. ჭიათურა სოფელი სალიეთი პირველი ქუჩა N 1<br>დაბადების თარიღი: 21.01.1980<br>სამუშაო პოზიცია: ყალიბის მომწყობი | დასაქმების თარიღი: 2020 წლის სექტემბერი.<br>სამუშაო სტაჟი, უბედური შემთხვევის მოხდენამდე: 2 წელი.<br>ცვლილობის ხანგრძლივობა:<br>09:00-18:00 საათამდე.<br>სამუშაოზე დაშვებამდე ჩატარებული სამედიცინო შემოწმება<br>(ასეთის არსებობის ემთხვევაში)<br>არა |
|---|---|

4.4 ინფორმაცია ჩატარებული შესაბამისი ინსტრუქტაჟის/ სწავლების შესახებ

მოკვლევის განხორციელების დროს, კომპანიის მსრიდან იქნა წარმადგენილი ინსტრუქტაჟების/სწავლების ჩატარების დამადასტურებელი დოკუმენტი.

|  |
|--|
| 4.5 მონაცემები ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)<br>ადმინისტრაციის მიერ არ იქნა წარმოდგენილი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ მონაცემები |
|--|

5. უბედური შემთხვევის აღწერა

|   |
|---|
| სამუშაო პროცესის აღწერა:<br>სსიპ შრომის ინსპექციის სამსახურის წარმომადგენლების მიერ შოკვლევის განხორციელებისას, მოხდა ობიექტის ხელმძღვანელებთან, დასაქმებულებთან და დაშავებულთან გასაუბრება. მათი გადმოცემით, 2021 წლის 05 თებერვალს ობიექტზე დასაქმებული მომენტის -2 სართულზე ასრულებდა კიბის ყალიბის მონტაჟს. სამუშაოების მიმდინარეობისას, არმატურის გაწევის პროცესში, მოხდა არმატურის ამოვარდნა მისი გადაბმის ადგილიდან, რის შედეგადაც დასაქმებული დაახლოებით 1.80 სანტიმეტრის სიმაღლიდან გადმოვარდა და მიიღო სხეულის დაზიანება. |
|---|

6. მოწყობილობა, ხელსაწყო, ინსტრუმენტი, დანადგარი და სხვა, რომელმაც გამოიწვია უბედური შემთხვევა

(მწარმოებელი, სახელწოდება, მოდელი, გამოშვების წელი)  
საყალიბე პანელი.

7. თანამდებობის მისალა:

|                |                                     |                         |                  |                      |
|----------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------|----------------------|
| ფოტო           | <input checked="" type="checkbox"/> | თვითმხილველთა ჩვენებები | სხვა მასალები:   |                      |
| ესკიზები       | <input type="checkbox"/>            | სამედიცინო დასკვნები    |                  |                      |
| თვითმხილველები |                                     | პირადი ინფორმაცია       | პოზიცია          | კომპანიის დასახელება |
|                |                                     | შმაგი სხილაძე           | ყალიბის მომწყობი | შპს „დომუსი“         |
|                |                                     |                         |                  |                      |

8. უბედურ შემთხვევასთან  
კავშირში მყოფი პირის ან  
შემთხვევასთან კავშირში  
მყოფი პირების (გვარი,  
სახელი, თანამდებობა,  
საკონტაქტო მონაცემები)  
ქმედების აღწერა

9. უბედური შემთხვევის დროს საწარმოო გარემოს პირობები:  
(ფიზიკური, ქიმიური, ბიოლოგიური, ფსიქოსციალური ფაქტორები)  
სიმაღლეზე მიმდინარე სამუშაოები.

10. უბედური შემთხვევის მაღალიზი  
(უშუალო და არსებითი/სისტემური ფაქტორები):

სამუშაოს არასწორი დაგეგმარება და რისკის შეფასების პროცესის არასრულყოფილად არსებობა - კომპანიის მხრიდან წარმოდგენილ იქნა საფრთხეების იდენტიფიცირებისა და რისკების შეფასების დოკუმენტი.  
ობიექტზე განხორციელებული შემოწმების შედეგად დადგინდა რომ არ განხორციელებული სრულყოფილად ყველა არსებული საფრთხის იდენტიფიცირება. კერძოდ, დასაქმებული სამუშაო პროცესს -2 სართულზე ახორციელებდა ინდივიდუალური დაცვის საშუალების (დამცავი ლედი/ქამარი) გარეშე და ასევე არ იყო განთავსებული კოლექტიური დაცვის საშუალებები (ლედის ჩასაბმელი ბაგირი).

ტრენინგი/ინსტრუქტაჟი/სწავლება - ადგილზე წარმოდგენილ იქნა ტრენინგი/ ინსტრუქტაჟის ჩატარების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია, თუმცა დასაქმებულთა გამოკითხვით გაირკვა, რომ ისინი არ ფლობდნენ სრულად არსებული საფრთხეებისა და მარეგულირებელი საკანონმდებლო წორმებით განსაზღვრულ, უსაფრთო სამუშაო პროცედურების შესახებ შესაბამის სრულყოფილ ინფორმაციას. (პირველადი დახმარების გაწევის პროცედურების უგულებელყოფა)

სამუშაოების განხორციელება იდს-ების გარეშე - დაშავებულთან გამოკითხვით დადგინდა, რომ ის სამუშაო პროცესს ახორციელებდა სამუშაო ლედის/ქამრის გამოყენების გარეშე.

კოლექტიური დაცვის საშუალებების არქონა- კიბის უკრედში არ იყო განსაზღვრული სიმაღლიდან ვარდნის საფრთხე და არ იყო მოწყობილი სიმაღლიდან ვარდნის დამცავი ქამრის ჩაბმის ადგილი.

11. ზედამხედველი ორგანოს დასკვნა

სსიპ შრომის ინსპექციის სამსახურის წარმომადგენლების მიერ 01-11/ნ ბრძანების შესაბამისად განხორციელებული უბედური შემთხვევის მოკვლევა ეფუძვნება დამსაქმებულთან, დასაქმებულებთან გასაუბრებას.

უშუალო და სისტემური მიზეზების შეფასებისა და ანალიზის საფუძველზე, შეიძლება დავასკვნათ, რომ

1. საფრთხის იდენტიფიცირების და რისკის შეფასების პროცესი - მოკვლევის საფუძველზე დადგინდა. რომ კომპანიის მხრიდან არ განხორციელებულა სრულად საფრთხეების იდენტიფიცირება და რისკების შეფასება კერძოდ, ობიექტის მინუსონ სართულზე მიმდინარეობდა სამშენებლო სამუშაოები, სამუშაოების დაწყებამდე და დასაქმებულთა სამუშაოზე დაშვებამდე არ განხორციელდა საფრთხეების იდენტიფიცირება სრულად.

დარღვეულია საქართველოს ორგანული კანონი „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ მუხლი 6. პუნქტი 1. ქვეპუნქტები „ა“ - „დ“.

2. ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები - ობიექტზე სიმაღლეზე სამუშაოები მიმდინარეობდა ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების გამოყენების გარეშე. კერძოდ, სიმაღლეზე სამუშაოები განხორციელდა სიმაღლიდან ვარდნის საწინააღმდეგო ქამრების და ღვედის გამოყენების გარეშე.

დარღვეულია საქართველოს მთავრობის დადგენილება №477 2017 წლის 27 ოქტომბერი სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოების მოთხოვნების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე. მუხლი 11, პუნქტი 1.

დამსაქმებელი თავისი კომპეტენციისა და პასუხისმგებლობის ფარგლებში ობიექტის საფრთხიდან გამომდინარე მაქსიმალურად ვერ აკონტროლებს დასაქმებულთა მხრიდან საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესებისა და საქართველოს ორგანული კანონი „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ მუხლი 5, პუნქტი 1, „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტები.

ყოველივე ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე ვასკვნით, რომ კომპანიაში უნდა განხორციელდეს მუდმივი მონიტორინგი სამუშაო პროცესის მიმდინარეობაზე და კონტროლი იღეს-ების გამოყენებაზე.

11.1 საკანონმდებლო მოთხოვნებისა და ტექნიკური რეგლამენტების დარღვევა/შეუსრულებლობა, რომელმაც გამოიწვია უზედური შემთხვევა.

- 1) საქართველოს ორგანული კანონი „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“
- 2) საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის დადგენილება №477 „სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოების მოთხოვნების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“.

11.2 უბედური შემთხვევის მიზეზების აღმოფხვრის ღონისძიებები, ვადა.

უბედური შემთხვევის მიზეზების აღმოფხვრის და რეციდივის პრევენციისთვის საჭირო ღონისძიებები და ვადები განსაზღვრულია 18.03.2021 წლის ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმში N001336.

ხელმოწერა:

