

5. დარღვეულია საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს "საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრების შესახებ" მუხდი 22, პუნქტი 1; მუხდი 23 პუნქტი 1

მუხლი, პუნქტი, ქვეპუნქტი

6. დარღვევის გამოსასწორებლად მიცემული ვადა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში): 35 (ოცდახუთი) დღე

7. სახდელის სახე, ოდენობა: გადახდის გეგმა (ლარი - ჯარიმის შემთხვევაში)

8. დამრღვევის ახსნა-განმარტება: 

9. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენისას დამრღვევს განემარტა საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 252-ე მუხლით გათვალისწინებულ ზედი და მოვალეობები.

- 10. ოქმის შემდგენელი: _____ / _____ /
- 11. სამართალდამრღვევი: _____ / _____ /
- 12. მოწმე: _____ / _____ /
- 13. დაზარალებული: _____ / _____ /

14. დოკუმენტები, რომლებიც ერთვას ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმს: 2 ითი და № 003364

საქმის გადაწყვეტად საჭირო ცნობები, მასალები და ა.შ.; დამრღვევის ახსნა-განმარტება ან მის მიერ წარმოდგენილი სხვა მასალები

15. შენიშვნა: მიმდინარე საქმიანობა

16. სამართალდამრღვევი პირის მიერ ხელმოწერაზე ან/და ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ჩაბარებაზე უარის თქმის შესახებ აღნიშვნა: სამართალდარღვევის განმარტება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს

დამკვეთი: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლის დაქვემდებარებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - „შრომის ინსპექციის სამსახური.“
დამამზადებელი: შპს კაბადონი +
სემგს-ს რეგისტრაციის № 11-5748

შენიშვნა
ოქმის მეორე მხარეს აღინიშნება:
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენისას დამრღვევს განემარტა საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 252-ე მუხლით გათვალისწინებული მისი უფლებები და მოვალეობები: ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში მიცემულ პირს უფლება აქვს გაეცნოს საქმის მასალებს, მისცეს ახსნა-განმარტებანი, წარადგინოს მტკიცებულებანი, განაცხადოს შუამდგომლობანი; საქმის განხილვისას ისარგებლოს ადვოკატის იურიდიული დახმარებით; გამოვიდეს მშობლიურ ენაზე; თუ არ იცის მიმდინარე წარმოების ენა, ისარგებლოს თარგმანის მომსახურებით; კანონმდებლობით დადგენილი 10 დღის ვადაში საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 272-ე მუხლით დადგენილი წესით გაასაჩივროს საქმის გამო მიღებული დადგენილება (გადაწყვეტილება) ოქმის შემდგენლის შემდგომ თანამდებობის პირთან (მის.: ქ. თბილისი, წერეთლის გამზ. №144), რომლის გადაწყვეტილება საჩივრდება რაიონულ (საქალაქო) სასამართლოში.

გაფრთხილება!
საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 290-ე მუხლის პირველი ნაწილის შესაბამისად, დამრღვევმა ჯარიმა ნებაყოფლობით უნდა გადაიხადოს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ჩაბარებიდან (გაცნობიდან) 30 დღის განმავლობაში. აღნიშნულ ვადაში ჯარიმის გადაუხდელობის შემთხვევაში სამართალდამრღვევს დაერიცხება საურავი დაკისრებული ჯარიმის ორმაგი ოდენობით. საურავის დაკისრებიდან 30 დღის ვადაში ჯარიმის ან/და საურავის გადაუხდელობის შემთხვევაში განხორციელდება საჯარიმო სანქციისა და დარიცხული საურავის გადახდის იძულებითი აღსრულება „სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად.
საურავის დარიცხვის შესახებ დადგენილება ჩაბარებულად ჩაითვლება საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძინებულთა შრომის განმარტების საბჭოს

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
სსიპ შრომის ინსპექციის სამსახური
მისამართი: თბილისი, თამარაშვილის 15
ტელ: (032) 2 51 00 26

მ ი თ ი თ ე ბ ა № 003364/ო

შედგენის თარიღი 16.03.2022 წ.

შრომის უსაფრთხოების ნორმების შემოწმების განმახორციელებელი სამსახური დამრღვევის მიმართ სახდელის სახედ გაფრთხილების და ჯარიმის გამოყენების შემთხვევაში გასცემს მითითებას გონივრული ვადაში გამოსწორების მიზნით (საქართველოს ორგანული კანონის „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ 18-ე მუხლის მე-2 პუნქტი);

ობიექტის დასახელება: შპს „რიცეულა ჰესი“

იურიდიული მისამართი: საქართველო, ქ. გარდაბანი, აღმაშენებლის N2

ფაქტობრივი მისამართი: ამბროლაურის რაიონი, სოფელი სადმელი.

საიდენტიფიკაციო ნომერი: 406062353

დირექტორი:

საკონტაქტო პირი:

სულ დასაქმებული: 28 (მამაკაცი-26, ქალი-2)

საქმიანობის სფერო: D.35.11.2 ელექტროენერჯის წარმოება ჰიდროელექტროსადგურების მიერ.

ძალიან მაღალი რისკის სექტორი.

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2022 წლის N09-65/ო ბრძანების საფუძველზე, 2022 წლის 10 მარტს შრომის ინსპექციის სამსახურის ინსპექტორების: ავთანდილ გრძელიძის და კახა თოფურას მიერ განხორციელდა შრომის უსაფრთხოების ნორმების დაცვის შემოწმება ამბროლაურის რაიონ, სოფელ სადმელში მდებარე შპს „რიცეულაჰესი“-ში ობიექტზე განხორციელდა ტერიტორიის დათვალიერება, დამსაქმებელთან და დასაქმებულებთან გასაუბრება, გამოთხოვილ იქნა შესაბამისი დოკუმენტაცია, მოხდა ფოტო და ვიდეო გადაღება.

შემოწმების შედეგად გამოვლინდა შრომის უსაფრთხოების ნორმების დარღვევა. კერძოდ:

1. ობიექტზე სრულყოფილად არ ხდება საფრთხეების იდენტიფიცირება და რისკების შეფასება, წარმოდგენილი დოკუმენტის მიხედვით არ არის ყველა საფრთხე იდენტიფიცირებული (კერძოდ: მაღალი ძაბვის ამომრთველი მაფრთხილებელი ნიშნის გარეშეა, არსებული ხიდური, ამწეების დეფექტაციის ანგარიში არ გვაძლევს მათი ექსპლუატაციისთვის ვარგისიანობის დასკვნის უფლებას ტურბინის მბრუნავი მექანიზმი

დაუცველია და სხვ.), რომელიც დაეყრდნობა საწარმოო გარემოსა და სამუშაო პროცესის თავისებურებებს და რომლის მიხედვითაც დამსაქმებელმა მუშაობის ყველა ეტაპზე ჯანმრთელობისათვის ზიანის მიყენების რისკის შესამცირებლად ან აღმოსაფხვრელად, საწარმოს სიდიდიდან და საქმიანობის სპეციფიკიდან გამომდინარე უნდა განსაზღვროს მაკორექტირებელი ღონისძიებები და რომელიც პერიოდულად უნდა განახლდეს, მიიღოს შესაბამისი ზომები შემდეგი საერთო პრინციპების საფუძველზე: იზრუნოს არსებული რისკების თავიდან აცილებაზე, შეაფასოს ის რისკები და საფრთხეები, რომელთა თავიდან აცილებაც შეუძლებელია, იზრუნოს საფრთხის შემცირებაზე, მათ შორის, მისი წყაროს აღმოფხვრაზე, თავისი შესაძლებლობის ფარგლებში, სამუშაოს სპეციფიკის გათვალისწინებით ჩაანაცვლოს საფრთხის შემცველი ფაქტორები უსაფრთხო ან ნაკლებად საშიში ფაქტორებით. ამასთან, ზემოაღნიშნული რისკების შეფასების საფუძველზე შექმნილი რისკების შეფასების დოკუმენტის თვისებრივი მხარე შესაბამისობაში მოიყვანოს „სამუშაო სივრცეში რისკის შეფასების წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 30 იანვარის ბრძანება №01-15/ნ მოთხოვნებთან.

2. ობიექტზე დანადგარების (ტურბინებზე) მზრუნავი მექანიზმები არ არის აღჭურვილი შესაბამისი კოლექტიური დაცვის საშუალებებით.

3. ობიექტზე არსებულ მანქანა-მოწყობილობებს და ტექნიკურ აღჭურვილობებს არ უტარდება შემოწმება უსაფრთხოდ მუშაობის შესახებ და არ ხდება მონაცემების დოკუმენტირება.

ობიექტზე არსებული ტექნიკური აღჭურვილობების - ამწე მოწყობილობების ტექნიკური უსაფრთხოების შემოწმება არ ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად. კომპანიის მიერ ვერ იქნა წარმოდგენილი არსებული მანქანა/დანადგარების ტექნიკურად გამართულობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია, წარმოდგენილია ხიდურა ამწეების მხოლოდ 2019 წლის დეფექტაციის ანგარიში, თუმცა ამ ანგარიშის საფუძველზე არ იქნა წარმოდგენილი დასახელებული ამწეების უსაფრთხო ექსპლუატაციის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია.

4. ობიექტზე არსებულ კაბინიან ხიდურა ამწეს არ გააჩნია მიწის ზედაპირიდან კაბინაში მოსახერხებელი შესასვლილი (შესასვლელი ბაქანი.)

5. ობიექტის ტერიტორიაზე არსებული მაღალი ძაბვის ტრანსფორმატორები შემოღობილია, მაგრამ შესასვლელი ჭიშკარი დაბოქლომებული არაა, ჩნდება აკრძალულ ტერიტორიაზე თავისუფლად შეღწევის შესაძლებლობა, რაც საფრთხეს წარმოადგენს დასაქმებულთათვის და მესამე პირთათვის. ამავე ტერიტორიაზე საჭიროა მეტი მაფრთხილებელი ნიშანის დაყენება.

6. ობიექტზე არ იქნა წარმოდგენილი პირველადი სამედიცინო დახმარებისათვის საჭირო სამედიცინო ყუთი.

7. სათავე ნაგებობაზე სადაც იმყოფება მორიგე პერსონალი, მოსაწესრიგებელია სანიტარულ - ჰიგიენური კვანძი.

8. ობიექტზე წარმოდგენილი დამცავი დიელექტრიკული საშუალებები ვადაგასულია და საჭიროებს განახლებას (ბოტები, ხელთათმანები, ხალიჩა, წიპა).

N	გაცემული მითითება
1	<p>საფრთხის შემცველი ფაქტორების ანალიზის საფუძველზე შეიმუშავეთ წერილობითი დოკუმენტი თანმიმდევრული პრევენციული ღონისძიებების შესახებ, რომელიც დაფუძნებული იქნება სამუშაო სივრცეში და სამუშაო ადგილებზე საფრთხეების იდენტიფიცირების, რისკის შეფასების და მართვის სისტემაზე. კერძოდ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. გამოავლინეთ საფრთხის შემცველი ფაქტორები; 2. გამოავლინეთ ის დასაქმებულები რომლებიც იმყოფებიან საფრთხის ქვეშ; 3. შეაფასეთ რისკები და დაგეგმეთ გასატარებელი ღონისძიებები; 4. გაატარეთ შესაბამისი ღონისძიებები საფრთხეების აღმოფხვრისა და რისკების შესამცირებლად;

	<p>5. აწარმოეთ სისტემატური მონიტორინგი და აკონტროლეთ ნარჩენი რისკები. სამუშაო ადგილზე და სამუშაო სივრცეში განსაზღვრეთ კონკრეტული დანადგარებიდან, საწარმოო პროცესებიდან გამომდინარე საფრთხეები და დანერგეთ რისკის შეფასების სისტემა. საკონტროლო ღონისძიებების განსაზღვრისას გაითვალისწინეთ ადამიანური ფაქტორები და აკონტროლეთ ნარჩენი რისკები. საქართველოს ორგანული კანონი „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ მუხლი 6, პუნქტი 1. „ა,ბ,გ,დ,ე,ვ.“ ქვეპუნქტები.</p>
2	<p>ობიექტი აღჭურვით შესაბამისი კოლექტიური დაცვის საშუალებებით, მბრუნავი მექანიზმები დახურვით/ დაფარეთ ხუფებით/ გისოსებით.საქართველოს ორგანული კანონი „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ მუხლი 6, პუნქტი 3. „ვ.“ ქვეპუნქტი.</p>
3	<p>დამსაქმებელი ვალდებულია შეამოწმოს შესაბამისი ტექნიკური აღჭურვილობის უსაფრთხოების მდგომარეობა და მოახდინოს მისი დოკუმენტირება. საქართველოს ორგანული კანონი „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“, მუხლი 5, პირველი პუნქტი, „ვ.ა“ ქვეპუნქტი.</p>
4	<p>ამწეს უნდა გააჩნდეს მიწის ზედაპირიდან კაბინაში მოხერხებული შესასვლელი. საქართველოს ორგანული კანონი „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ მუხლი 5, პუნქტი 1 ბ) ქვეპუნქტი. საქართველოს მთავრობის 2013წ 31 დეკემბრის N429 დადგენილების, მუხლი 15 პუნქტი 6, 7. მუხლი 18</p>
5	<p>უზრუნველყავით ელექტროდანადგარების შენობის, კამერების, ფარების და შემკრებების (გარდა იმ კამერებისა, რომლებშიც მიმდინარეობს მუშაობა) კარების დაკეტილ მდგომარეობაში ყოფნის აუცილებელი ზომები. საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 17 დეკემბრის N340 დადგენილება „ელექტროდანადგარების ექსპლუატაციისას უსაფრთხოების ტექნიკის წესების დამტკიცების შესახებ“ მუხლი 5, პუნქტი 12.</p>
6	<p>დასაქმებულები აღჭურვით სამუშაო სპეციფიკის შესაბამისად ინდივიდუალური დაცვის დიელექტრიკული საშუალებებით (ბოტები, ხელთათმანები, ხალიჩა, წიპა) უზრუნველყავით ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების სისუფთავე და ტექნიკური გამართულობა, დააწესეთ კონტროლი მათ სწორ გამოყენებაზე, ასევე საჭიროების შემთხვევაში დროულად შეცვალეთ ისინი ახლით. საქართველოს ორგანული კანონი „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ მუხლი 6, პუნქტი 3, „ზ“ ქვეპუნქტი და მუხლი 5, პუნქტი 1, „ვ.ბ“ ქვეპუნქტი.</p>
7	<p>ობიექტზე საწარმოო სიდიდის, საქმიანობის სფეროსა და სხვა პირობების გათვალისწინებით უზრუნველყავით პირველადი სამედიცინო დახმარებისთვის აუცილებელი ზომები. საქართველოს ორგანული კანონი „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ მუხლი 8, პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტი..</p>
8	<p>სათავე ნაგებობაზე მოაწყვეთ სანიტარულ-ჰიგიენური კვანძი. საქართველოს ორგანული კანონი „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ მუხლი 5, პუნქტი 10</p>

დამრღვევის ახსნა-განმარტება მითითების ვადასთან დაკავშირებით
(ზედამხედველი ორგანოს მიერ დადგენილი გონივრული ვადა შეიძლება შეთანხმდეს
სამართალდამრღვევთან, რომელსაც ხელს აწერს ორივე მხარე)

მითითების გამოსასწორებელი ვადა შეადგენს 35 (ოცდათხუთმეტი) კალენდარულ დღეს.

მითითების გამცემი (თანამდებობა, სახელი, გვარი):

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სსიპ შრომის ინსპექციის სამსახურის ინსპექტორები:

შრომის უსაფრთხოების ნორმების დაცვის შემოწმების განმახორციელებელი სამსახური ამ გაცემული მითითებით დადგენილი ვადის გასვლის შემდეგ ამოწმებს სამართალდამრღვევს, რის შესახებაც დგება შემოწმების აქტი. შემოწმების აქტში აღინიშნება საწარმოს ფაქტობრივი მდგომარეობა მითითების პირობებთან მიმართებით, კერძოდ:

ა) მითითება შესრულდა.

ბ) მითითება არ შესრულდა.

მითითების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, შრომის უსაფრთხოების ნორმების შემოწმების განმახორციელებელი სამსახურის უფლებამოსილი პირი იყენებს შესაბამის ადმინისტრაციულ სახდელს და აღნიშნავს მას ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმში.

მითითება ჩაიბარა (სახელი, გვარი, პირადი ნომერი)

სამართალდამრღვევის პირის მიერ მითითების ჩაბარებაზე უარის აღნიშვნა

უფლებამოსილი პირ(ები):

სამართალდამრღვევი: